

PŘÍVODOVÉ
POLE P2

VÝVODOVÉ
POLE V2

LI12L3
##

LI12L3
##

Úplná demontáž stávací výzbroje :
Jistič vestavný ARV 10396
Voltmetr, přepínač, ampérmetr, MTP
Tlačítkové ovladače a signálky
Pomocná relé, výkonové pojistky

Stávací výzbrojení

PEN

A1 100/10mm

PEN